Примечание: Обновление прошивки возможно на устройствах с серийным номером выше №117

Версия ПО	SD, Pro	Lite	Изменения
3.23	X	X	• Немного улучшена точность замера времени разгона (ACCEL)
3.22	-	X	• Исправлена ошибка, при которой было невозможно выйти из режима RALLY на приборах версии Lite
3.21	X	X	• Улучшена точность замера времени дистанции в режиме ACCEL
3.20	X X X	X X X	• Добавлен режим раллийного одометра (RALLY) • Улучшена точность замеров времени круга и спринта • Добавлен режим замера времени на контрольных точках «сходу» (ROLLING) по аналогии с режимом кругового таймера
3.11	X X X X X X	X - - - - X	• Добавлена память последнего использованного режима • Исправлена проблема с невозможностью переподключения BLE при запущенном мобильном приложении • Добавлено отображение формата лог-файла при включении режима LAPS и POINTS • Изменена логика подключения к OBD-адаптерам • Добавлена поддержка ещё одного OBD-адаптера (см. Описание работы с OBD-адаптерами) • Отображение максимальной скорости при завершении замера в режиме ACCEL • Увеличено время отображения результата в режимах LAPS и POINTS
3.10	X X X X X	- - - X X	• Добавлена поддержка сторонних мобильных приложений (BLE) • Добавлена поддержка OBD-адаптеров (BLE) • Добавлена функция контроля времени переключения передач • Изменена методика учёта ролл-аута – теперь он влияет только на время проезда дистанций • Исправление багов
2.28	X	-	• Добавлена функция восстановления файла лога в случае аварийного отключения питания прибора
2.27	X X X	X X -	• Исправлена ошибка с невозможностью просмотра истории замера между двумя скоростями при замере времени разгона «с ходу» • Исправлена ошибка с отсутствием отображением ускорения при замере времени разгона и выключенном контроле уклона дороги • Добавлена возможность брендирования отчётов (добавление собственного логотипа вместо логотипа Racebox)
2.26	X X	X -	• Исправлена ошибка сохранения результатов во внутренней памяти устройства (в режимах STOP, DYNO, LAPS и POINTS) • Исправлена ошибка с некорректной записью журнала замеров в режимах ACCEL, LAPS и DYNO
2.25	X	X	• Изменена логика просмотра результатов замеров: вместо автоматического пролистывания параметров – пролистывание кнопкой

	X	X	• Оптимизирован режим настроек, убраны некоторые параметры
2.21	X	X	• Добавлена поддержка частоты 16Гц для устройств с модулями GPS на чипе uBlox-M8030 (большинство устройств Racebox SD и часть Racebox Lite)
	X	X	• Добавлена возможность выбора частоты GPS в настройках
	X	X	• Добавлена поддержка ретрансляции данных в NMEA формате в серийный порт для будущей поддержки Bluetooth-модулей. (пока в тестовом режиме, подробная инструкция по подключению будет позднее)
	X	X	• Улучшена точность измерения времени разгона
	X	-	• Улучшена стабильность записи логов
	X	-	• Добавлена возможность отключения записи логов в настройках
	X	-	• Добавлена функция записи сводного журнала замеров в формате CSV для каждого режима
	X	X	• Отображение результатов замера разгона с точность до 2х знаков после запятой
	X	X	• Другие мелкие исправления
2.14	X	X	• Исправлен баг с расчётом максимального ускорения при разгоне
	X	X	• Улучшена стабильность в режиме замера разгона между пользовательскими скоростями «с ходу»
2.13	X	-	• Добавлена функция сохранения отчётов с лучшими результатами разгона в папку Accel/Best
	X	X	• Добавлена функция сброса всех настроек и результатов в памяти прибора на заводские
2.12	X	X	• Исправлена некорректная работа прибора в режиме замера разгона при включенном «ролл-ауте»
	X	-	• Исправлена ошибка, из-за которой иногда не сохранялся файл отчёта в режиме замера времени разгона
2.10	X	X	• Отображение максимального ускорения в режиме измерения времени разгона
	X	X	• Отображение бокового ускорения (экран «SPD LAT» в режиме INFO, запись бокового ускорения в режимах LAPS, POINTS и LOGGER
	X	X	• Немного улучшена точность измерения времени разгона
	X	X	• Изменена скорость порта GPS-модуля с 38400 на 57600 кбит/с
	X	X	• Добавлена функция переконфигурирования GPS-модуля
	X	X	• Добавлена возможность завершение гонки кнопкой (не дожидаясь таймаута)
	X	X	• Запрет прерывания начатого замера времени разгона при ухудшении приёма
	X	-	• Улучшено масштабирование карты в отчётах времени разгона и тормозного пути
	X	-	• Исправлена ошибка записи номера круга в логе
2.02	X	X	• Добавлен экран «SAT HDOP» в режиме INFO вместо экранов «SATS», «HDOP» и «VDOP»
	X	X	• Улучшена точность измерения продольного ускорения
2.01			• Первый релиз